

תעודת בדיקה מס' 7312207815

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תש"ג - 1953



פרטי הזמנה

שם המזמין : חמת עיצוב ושיווק בע"מ.
מענו : היוזמה 41 אзор תעשייה אשדוד 0077164
תאריך הזמנה : 20.07.2023

תאור המוצר

מכל הדחה: סמי לקירות גבס ובלוקים, דו כמותי 3/6 ליטר
הדגמים הנבדקים: מכל הדחה לבס מק"ט 9300301 .
מכל הדחה לבлок מק"ט 9375300 .

יצרן: גרמניה TECE

פרטי הנטילה

המבחן נител בתאריך : 15.03.2023
הנטול : בא כח המזמין
גודל המבחן 2 :
תאור המנה שמתוכה נител המבחן: ---

מהות הבדיקה

התאמת לסטנדרטים:
2.1-דרישות כליליות, 2.2-גוף המכלב, 2.3 - שסתום מצוף, 2.4-מנגנון הפעלה,
2.9-אריזה, 2.10-סימון, 2.11-הוראות יצורן, 3.1-משך המילוי, 3.2 - משך המילוי,
3.8-שפחת הגלישה, 3.9-אריזה, 3.10-סימון, 3.11-הוראות יצורן, 3.2-משך המילוי,
3.3 - כמות המים להדחה, 3.4-ספריקה, 3.6-גלישה, 3.7 – אטימות, 3.8-קיימות.
של התקן הישראלי ת"י 851 – מכל הדחה לאסליה, מרץ 2006.
הבדיקה בוצעה במסגרת: יוזמת ל��וח

מסמך זה מכיל 3 דפים.	תוצאות הבדיקות במסמך זה מתיחסות רק לפריט שנבדק אין להשתמש בו אלא במלואו
----------------------	---

מסקנות הבדיקה מלאה

ה מוצר מתאים לסטנדרט התקן שנבדק.

פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

20/07/2023

תאריך הדפסה מקורי

שם החותם: דבר זמל

תפקידו : רמ"ד טכנולוגיות מים

תאריך : 20/07/2023

שם החותם: אלון יצחקי

תפקידו : בודק

תאריך : 20/07/2023

תעודת בדיקה מס' 7312207815

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תש"ג - 1953

דף 2 מתוך 3

ההתאמה לדרישות התקן	ממצאי הבדיקה והערות	הבדיקה	הסעיף בתקן
מתאים	לא נראים בכלל על חלקיו, פגמים העולמים לפגום בפעולתו התקינה.	דרישות כליליות	2.1
מתאים	עשוי מחומר פלסטי. לא נראים על פניו בעות, סימני פיצול לשכבות או סימני קיום של זרימת חומר.	גוף המכל	2.2
מתאים	ספיקה: לגומי פתוח, לחץ המים מבוא ובר, נמדד-4.6 ליטר לדקה. (נדרש: לפחות 4.5 ליטר/דקה). עלית המפלס בהעלאת החץ מבוא מ-5.0 ל-10 בר: לא מעבר למפלס הגישה. חיבור לרשף: תבריג 2/1 פנימי – נבדק עם מדיד G 1/2 אורך התבריג, נמדד-12 כריכות (נדרש: לפחות 4 כריכות) במצב סגור: עמד במשך 10 דקות, לחץ 10 בר- לא הופיעו בו דליפות או פגם מכני אחר.	שתותם מצוף	2.3
מתאים	אמצעי הפעלה לחצנים נפרדים- אחד לכל כמות, הבחנה ביןיהם קלה, הפעלתם נוחה.	אמצעי הפעלה	2.4
מתאים	שפת הגלישה הנמדדת מעל קו המים המסומן: 20.0 מ"מ. דרישת התקן: מין' 20 מ"מ מעל לקו המסומן.	שפת הגלישה	2.8
מתאים	האריזה כוללת את המכל על כל חלקיו כולל צינור ההדחה. הוראות יצורן כנדרש, מצורפות באリזהה.	אריזה	2.9
מתאים	המכל הא리זה נושא את הסימונים כנדרש בתקן.	סימון	2.10
מתאים	עלון המידע המצורף באリזהה כולל הוראות התקנה, הפעלה ותחזוקה במלל ובצירוף אירורים. יש בו התייחסות לאופן היונון שסתות המצווף.	הוראות יצורן	2.11
מתאים	בסוף המילוי, כשהחלץ מבוא שסתות המצווף הוא 10 בר, מפלס המים התייצב נמוך מפלס שפת הגלישה.	מילוי המים	3.1
מתאים	משך המילוי של 5 ליטר מים בתנאים כמפורט בתקן, נמדד- 70 שניות (משך הזמן לא יהיה גדול מ- 75 שניות).	משך המילוי	3.2
מתאים	בבדיקות כמות גדולה, זורמים מהמכל 6.1 ליטר. (נדרש: מין' 6.0 ליטר, מקס' 7.0 ליטר). בבדיקות כמות קטנה, זורמים מהמכל 3.3 ליטר. (נדרש: מין' 3.0 ליטר, מקס' 4.0 ליטר). הערככים הנ"ל הם ממוצעים חשבוני של תוצאות שיתקבלו מ-3 ניסיונות מעוגל לעשירות הליטר הקרה.	כמות המים להדחה	3.3
מתאים	ספיקת ההזרקה, בתנאים כמפורט בתקן, נמדדה 2.0 ליטר לשניה. (נדרש: לא תהיה קטנה מ- 1.6 ליטר לשניה).	ספיקה	3.4

תעודת בדיקה מס' 7312207815

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תש"ג – 1953

דף 3 מתוך 3

ההתאמה לדרישות התיקן	ממצאי הבדיקה והערות	הבדיקה	הסעיף בתיקן
מתאים	מרחיק השפה התחתונה של הפתח הנמוך ביותר, מעל המפלס שהתקבל מימי חיצוני של 6 ליטר/דקה 18 מ"מ. (נדרש: מ"מ' 6 מ"מ)	גlijsha	3.6
מתאים	במהלך הבדיקה- לא הופיעו דליפות מכל עיל חלקיו. עמידות ששתום המצוף בלחץ- ראה סעיף 2.3.	אטיימות	3.7
מתאים	לפני הפעלה, המכלי הוטבל במים 60° במשך שעה אחת לאחר אקלום- המנגנון פועל באופן תקין. המנגנים הופעלו: 25000 הדוחות של כמות מלאה ו-50000 הדוחות של הכמות החקלאית. במהלך הבדיקה- לא נצפו מכל תקלות כלשהון, בסיוונה- פועלות המנגונים תקינה, המכלי עומד בדרישות סעיף 3.7.	קיימות	3.8

---סוף בדיקה---